



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI  
GUARDIA COSTIERA**



\*\*\*\*\*  
e-mail [ucterrasini@mit.gov.it](mailto:ucterrasini@mit.gov.it) [terrasini@guardiacostiera.it](mailto:terrasini@guardiacostiera.it)  
TEL. + 39(0)091/8682501 TELEFAX + 39(0) 091/8684264  
\*\*\*\*\*

Prot. n° 2438 in data 10 / 05 / 2019

**A:** ENTI VARI IN ELENCO

**Oggetto:** Ordinanza n° 08/2019, datata 18/04/2019 - Interdizione di alcuni tratti di banchina del porto di Terrasini-Cinisi".

**Prosecazione:** foglio nr. 2037 datato 19 aprile 2019.

**Testo:** Si invia, in allegato, l'ordinanza citata in oggetto debitamente corretta nella numerazione degli articoli, errore dovuto ad un refuso di stampa.  
Si precisa che l'ordinanza allegata alla presente sostituisce quella inviata con il foglio in prosecuzione.

**IL CAPO SEZIONE T.A.O.**  
Primo M. Ilo Np BUGGEEA Antonio



## UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI GUARDIA COSTIERA



**ORDINANZA n. 08 /2019**

### **INTERDIZIONE DI ALCUNI TRATTI DI BANCHINA DEL PORTO DI TERRASINI-CINISI**

*Località: Comune di Cinisi – Tratti banchina del molo “E” e del molo “F” del porto di Terrasini-Cinisi.*

#### **IL COMANDANTE**

del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Terrasini, Tenente di Vascello (CP) sottoscritto,

- VISTO** il report nr. 07/2019 datato 09 Aprile 2019 del Reparto Supporto Navale 3° Nucleo operatori subacquei – Guardia Costiera, in cui si evidenziano diverse criticità riguardanti la “banchina di transito”;
- VISTA** la nota prot. 0010171 datata 15 aprile 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria Uff. 3° -Tecnico Opere Marittime Sicilia;
- VISTO** il proprio Regolamento del Circondario Marittimo approvato con ordinanza nr. 02/2012 del 26 gennaio 2012 e aggiornato alla versione nr. 5 con ordinanza nr. 24/2013 del 19 giugno 2013;
- CONSIDERATO:** che le suddette criticità riguardanti le testate del molo “E” e del molo “F” interessate dai fenomeni di sgrottamento, disallineamento dei massi e traslamento degli stessi potrebbero generare il crollo delle testate dei moli sopra citati;
- RITENUTO:** necessario, nelle more dell’intervento richiesto agli organi competenti per il ripristino della sicurezza dei luoghi, porre in essere misure finalizzate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché della sicurezza portuale;
- CONSIDERATO:** Che alla data del 31/12/2011, è cessato il rapporto, tra il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e la Regione Sicilia, in tema di avvalimento istruttorio di quest’ultima nei confronti del primo per quanto attiene l’amministrazione del pubblico demanio marittimo, e che conseguentemente i provvedimenti interdittivi e di polizia in genere dovranno essere adottati, quando riguardano il citato pubblico demanio marittimo (escluso il mare ed i porti), dalla Regione Sicilia, quale *dominus*, e/o dal Sindaco competente, fermo restando che il governo del mare e dei porti rimangono in capo al detto Corpo delle Capitanerie

di Porto-Guardia Costiera, in ossequio al Libro I, Titolo IV, Capo III, Sezione II del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare);

**VISTO**  
**VISTO**  
**VISTI**

L'art. 32 dello Statuto della Regione Sicilia.

Il D.Lgs. 267/00.

Gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

## **RENDE NOTO**

All'interno del porto di Terrasini-Cinisi e precisamente in testata al molo "E" e in testa al molo "F", si sono generati fenomeni cedimentali addebitabili a sgrottature fondazionali presenti nella banchina di transito in testata ai suddetti moli; tali cedimenti hanno creato la rotazione della parte superiore (massiccio) di detti moli, che può presagire a futuri movimenti e crolli della banchina medesima.

## **ORDINA**

### **Art. 1**

#### **Area portuale interdetta**

Con decorrenza immediata e fino al ripristino della sicurezza ed agibilità sui predetti moli, è interdetto l'accesso, il transito, sosta e/o fermata di persone, veicoli e mezzi meccanici di ogni tipo; in prossimità delle testate dei suddetti moli "E" ed "F", sono inoltre vietate le operazioni portuali in genere non espressamente autorizzate da questa Capitaneria di Porto.

Le unità navali in transito e o in manovra in prossimità delle sopra citate aree devono procedere a lento moto prestando la massima attenzione al fine di evitare eventuali incidenti e comunque dovranno mantenersi ad una distanza minima di 10 metri dalla banchina di transito.

Il Comune di Cinisi avrà cura di disporre idoneo intervento tecnico teso a segnalare in modo idoneo tale interdizione.

### **Art. 2**

#### **Deroghe.**

Non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 1, per ragioni di servizio, e fermo restando l'obbligo di prestare massima attenzione:

- i mezzi ed il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia o Forze Armate in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

### **Art. 3**

#### **Disposizioni finali e sanzioni.**

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164/1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione e/o dall'art. 650 del Codice Penale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.


E' abrogata qualsivoglia Ordinanza in contrasto con la presente.


E' fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it), "le Capitanerie in un clic", "Terrasini", "Visita il sito di questo Comando, "Ordinanze".

Terrasini, li, 18/04/2019

**IL COMANDANTE**  
T.V. (CP) Valentina ROMANAZZI







**3183.5**